Accessoires pour fer à souder électrique GOOT

PRO

Support de fer ST27 pour CXR41

Réf. **210481S1**

CARACTÉRISTIQUES

- Support de fer pour fer à souder réf 21048101 avec éponge ronde percée et nettoyeur de panne métallique.

Support de fer CT319 pour KX60R

Réf. **210481S**

CARACTÉRISTIQUES

- Support de fer pour fer à souder avec éponge rectangulaire et support de fer genre ressort compression.

Référence	Utilisation	Pour réf	Nettoyage de panne	Éponge
210481S1	Support de fer	21048101 - CXR41	Éponge + métal	Ronde percée
210481S	Support de fer	21048102 - KX60R	Éponge + métal	Rectangulaire

Pannes pour fer à souder EWIG

PRO

Panne conique Ø 2 mm pour fer à souder EWIG Black 18 W

Réf. **210481F1**

CARACTÉRISTIQUES

- Panne à souder droite terminée par un cône Ø 0.2 mm, pour une utilisation sur de petits composants CMS.
- Compatible pour une soudure avec ou sans plomb.
- A monter sur les anciens fers à souder BLACK 18, 18 W.
- Note : Le fer à souder EWIG n'est plus commercialisé. Cette panne est pour équiper les fers déjà en service.

Ø 0,2 mm.

FER À SOUDER

Pour réaliser des soudures occasionnelles, pour les dépannages.

Pour des soudures en professionnel choisir un fer qui permet un réglage manuel et précis de la température, voir les stations WELLER.

Le support de fer est un accessoire qui devient vite nécessaire.

Le fer à souder doit monter jusqu'à 380 °C ou 400 °C pour une soudure sans plomb.

TENA BUTTY
+33 (0)4 75 98 10 22
+33 (0)4 75 98 16 96
contact@tena-butty.com
www.tena-butty.com
116, chemin de Mialouze
26130 Montségur sur Lauzon - France