



Accessoires pour soudage WELLER

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme d'accessoires pour station de soudage - dessoudage WELLER avec kit fer à souder et support de fer à souder. ESD.
- Les fers à souder WELLER se caractérisent par une haute précision et une montée très rapide en température.



• Pour compléter une station avec un fer à souder et / ou un support dry cleaner avec éponge. Protection ESD.

- Pour des travaux de précision et des travaux difficiles.



• Gamme importante de pannes à souder en option pour toutes sortes de travaux.

- Vérifier les compatibilités avec l'appareil.

Kit de soudage WELLER WP80

PREMIUM



Réf. **210474WP**

CARACTÉRISTIQUES

- Fer à souder 80 W, 24 V améliorant la précision du travail grâce à une distance réduite entre la prise en main du fer et la panne. La distance tip-top-grip a été réduite à seulement 40 mn ce qui permet des travaux de brasage très fin et précis, particulièrement sous microscope.
- Livrée avec
 - fer à souder WP80, 24 V avec panne LTB "21047422 tournevis court 2.4 x 0.8 mm", et fourreau court,
 - support WD210 de sécurité, variable selon 4 angles avec nettoyeur à éponge ESD.



• Fer à souder avec technologie "Silver line", adaptable sur les stations WD1000, WD1000M, WD2000, WS51, WS81, WSD81. Utilisation universelle.



• Le fer à souder WP80 fait partie du set WD1000.

- Panne voir gamme "Pannes à souder LT pour WP80 - WSP80 - FE75 et MPR80".
- Type de panne série LT, connectable sur toutes les stations à partir de 80 W.
- En option l'adaptateur FE réf X21029186 pour capter les fumées en bout de panne à monter sur le fer WP80 et à utiliser avec l'aspirateur "zéro fumée" WFEP réf 210474EXT pour travailler en toute sécurité.



Référence	Type	Fourreau	Support	Fer à souder	Panne mm	Dry cleaner	Protection	Pour fer à souder
210474WP	Kit de soudage	Court	WD210 - 4 angles	WP80	LTB 2.4 x 0.8	/	ESD	WP80

Support de fer à souder WELLER WDHI0T

PREMIUM



Réf. **21047410T**

CARACTÉRISTIQUES

- Support de fer à souder WDHI0T, stop & go pour fers WP80 permet le déclenchement de la mise en veille du fer. Le support est livré avec un dry cleaner WDC2 et une éponge.
- A l'arrière du support, 3 emplacements pour des pannes de rechange dans leur fourreau.



• Protection ESD, fonction stop & go pour une économie d'énergie.

- Permet de choisir 4 angles d'inclinaison.



Référence	Type	Fourreau	Support	Fer à souder	Panne	Dry cleaner	Protection	Pour fer à souder
21047410T	Support stop & go	/	WDHI0T	/	/	WDC2	ESD	WP80 ou WSP80