



MSA	Dimensions	Kg
01.504	130 x 50 x 45 mm	0.530

Outil à former en arrondi les mèches de tournevis.
L'utilisation de cet outil évite la détérioration des angles des vis lors de la réparation ou de l'assemblage de montres. Les tournevis à mèches arrondies sont surtout bien adaptés pour la réparation de montres haut de gamme, avec mouvements apparents, et munies de vis en or ou bleuies.

Livré avec 3 pierres (1 carrée et 2 rondes), 3 porte-tournevis et 1 mode d'emploi.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
01.504-4.3	Porte-tournevis, manche Ø 4.30 mm	0.057
01.504-4.8	Porte-tournevis, manche Ø 4.80 mm	0.056
01.504-5.3	Porte-tournevis, manche Ø 5.30 mm	0.054
01.502-V	Assortiment de 5 vis	0.002
01.502-A	Pierre ronde interchangeable	0.020
16.002	Pierre carrée interchangeable	0.022



MSA	Dimensions	Kg
01.500	Ø 14 x 40 mm	0.024

Outil à aiguiser les mèches de tournevis.
A utiliser de préférence avec une pierre Arkansas ayant une largeur minimum de 40 mm (voir chapitre 16).
Livré sans tournevis ni pierre à affûter.