



Gomme laque

Pour fixer les levées, les élipces, les spiraux, et toutes les petites pièces en métal. Couleur blonde.

Réf. A0016613 - Sachet de 1 g. de paillettes

Réf. A0016615 - Bâton de 100 g.



Borax en pain

Pain de 125 g. environ

Réf. A0016043



Borax en poudre

Flacon de 1 kg.

Réf. A0016047



Flux à souder (collobore)

Borax liquide pour souder l'or et l'argent.

Réf. A0016046 - Flacon de 250 ml.

Réf. A0016044 - Flacon de 1 l.



Eau à souder à l'étain

Flacon de 100 ml.

Réf. A0016048



Eau à souder Palladyl

Pour l'or, le platine, le palladium, l'argent, etc... Le nettoyage des parties à souder n'est pas indispensable. Flacon de 50 ml.

Réf. A0016049



Pâtes isolantes contre la chaleur

Pour protéger de la flamme du chalumeau les parties sensibles à la chaleur (pierres, brillants, etc...). Après soudage, enlever la pâte à l'eau.

Isoflam - Pot de 60 g. - Diluer à l'eau distillée

Réf. A0016050



Technoflux - Tube de 120 ml. - Prête à l'emploi

Réf. A0016051