

MOUVEMENTS DE MONTRES, DIMENSIONS EN LIGNES

La dimension des mouvements de montres est donnée habituellement par les fabricants en "lignes" notées ''' (trois apostrophes). Pour raison de simplification d'impression il est souvent utilisé '' (deux apostrophes) sur différents catalogues. Symbole de la ligne = "In", la "ligne" provient d'une mesure ancienne issue du moyen-âge utilisée depuis l'ancien régime dans l'horlogerie.

Le pied était la mesure de base, un pied valait 12 pouces de 12 lignes chacun. La ligne représente 2.2558 mm arrondi à 226 mm.

Note : Une ligne représente 2,2558 mm arrondi à 2,26 mm.

Lignes : In	Millimètres
3'' ³ / ₄ x 6''	9 x 13,50
4'' ¹ / ₄	Ø 10
5'' ¹ / ₂ x 6'' ³ / ₄	13,00 x 15,15
6'' ³ / ₄ x 8''	15,30 x 17,80
8'' ³ / ₄	Ø 19,40
9'' x 10'' ¹ / ₂	20,00 x 23,30
10'' ¹ / ₂	Ø 23,30
11'' ¹ / ₂	Ø 25,60
12''	Ø 27,00
12'' ¹ / ₂	Ø 28,00
13''	Ø 29,00
15''	Ø 33,00
16'' ¹ / ₂	Ø 37,00
20''	Ø 45,00